

Az 1,4 literes Boosterjet-motorral szerelt Swiftekben, Vitarákban és S-Crossokban torpanásos probléma alakulhat ki. Ennek okait a szakértők is csak találgatják, és bár ez sokakat érint, egyelőre a gyártónak sincs biztos megoldása.

---

Forrás