

A kórház tájékoztatása szerint a hűtőtorony meghibásodása miatt új folyadékhűtőt építenek ki, a halasztható műtéteket átütemezik, az akut és onkológiai beavatkozások folytatódnak.

---

Forrás